발급확인번호 : MAMY-ALAK-DGHZ-PROW-FIAA

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 8. 1.>

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120041320027080	고유번호	2623010600-3-03760008	명칭	삼익아파트 1동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/96세대

대지위치	부산광역시 부산진구 연지동	지번	376-8	도로명주소	부산광역시 부산진구 새싹로 149 (연지동)		
※대지면적	0 ㎡	연면적	8,858.47 ㎡	※지역		※지구	※구역
건축면적	664.11 ㎡	용적률 산정용 연면적	8,038.61 ㎡	주구조	철근콘크리트조	주용도	아파트	층수	지하: 1층, 지상: 12층
※건폐율	0 %	※용적률	0 %	높이	m	지붕	슬라브	부속건축물	동 ㎡
※조경면적	㎡	※공개 공지/공간 면적	㎡	※건축선 후퇴면적	㎡	※건축선 후퇴거리	m		

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	지1	철근콘크리트조	대피소	574.73	주1	3층	철근콘크리트조	아파트	664.11
주1	지1	철근콘크리트조	보일러실	248.13	주1	4층	철근콘크리트조	아파트	664.11
주1	1층	철근콘크리트조	아파트	664.11	주1	5층	철근콘크리트조	아파트	664.11
주1	2층	철근콘크리트조	아파트	664.11	주1	6층	철근콘크리트조	아파트	664.11

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

발급일: 2026년 5월 4일

부산진구청장

부산진구청장인 직인

담 당 자 :
전 화 :

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

297㎜×210㎜[백상지 80g/㎡]

본

발급확인번호 : MAMY-ALAK-DGHZ-PROW-FIAA

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식]

대지위치	명칭	호수/가구수/세대수
부산광역시 부산진구 연지동	삼익아파트 1동	0호/0가구/96세대

지번	지번 관련 주소	도로명주소	도로명주소 관련 주소
376-8		부산광역시 부산진구 새싹로 149 (연지동)	

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호
건축주	주식회사 삼익주택	
설계자		
공사감리자		
공사시공자 (현장관리인)		

※주차장	옥내	옥외	인근	면제
구분				
자주식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	대
기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	
전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	

승강기		인허가 시기
승용 대	비상용 대	허가일 1978.1.11.
※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분 / 수량 및 총 용량	착공일
형식	지상 개 ㎥	사용승인일 1978.3.2.
용량	지하 개 ㎥	

※건축물 인증 현황		
인증명	유효기간	성능

건축물 구조 현황	
내진설계 적용 여부 비적용	내진능력
특수구조 건축물 미해당	지하수위 G.L m
기초형식 [ ] 지내력기초 t/㎡) [ ] 파일기초	구조설계해석법: [ ] 등가정적해석법 [ ] 동적해석법

건축물 관리 현황	
관리계획 수립 여부	
건축물 관리점검 현황	
종류	점검유효기간
정기점검	2025.4.30.~2028.3.20.

변동사항				그 밖의 기재사항
변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인	
2011.4.13.	건축물대장 기초자료 정비에 의거 (층별개요(층번호:`0` -> `1`)) 직권변경	2014.7.10.	`-> `664.11`,용적율 산정용 연면적:`0` -> `8038.61`)) 직권변경 정기점검(점검기간 : 2014.07.19 까지, 보고일 : 2014.07.10)	
2011.10.4.	건축물대장 기초자료 정비에 의거 (층별개요(층번호명:`옥상` -> `옥탑1층`, `지층` -> `지1`)표제부(건축면적:`0			

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

본

발급확인번호 : MAMY-ALAK-DGHZ-PROW-FIAA

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제4호서식] <개정 2023. 8. 1.>

집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황

(1쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120041320027080	고유번호	2623010600-3-03760008	명칭	삼익아파트 1동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/96세대
대지위치	부산광역시 부산진구 연지동	지번	376-8	도로명주소	부산광역시 부산진구 새싹로 149 (연지동)		

건 축 물 현 황					건 축 물 현 황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	7층	철근콘크리트조	아파트	664.11					
주1	8층	철근콘크리트조	아파트	664.11					
주1	9층	철근콘크리트조	아파트	664.11					
주1	10층	철근콘크리트조	아파트	664.11					
주1	11층	철근콘크리트조	아파트	664.11					
주1	12층	철근콘크리트조	아파트	664.11					
주1	옥탑1층	철근콘크리트조	아파트	69.29					
		- 이하여백 -							

297㎜×210㎜[백상지(80g/㎡)]

본

발급확인번호 : MAMY-ALAK-DGHZ-PROW-FIAA

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제4호의2서식] <개정 2023. 8. 1.>

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

건물ID	2120041320027080	고유번호	2623010600-3-03760008	명칭	삼익아파트 1동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/96세대
대지위치	부산광역시 부산진구 연지동	지번	376-8	도로명주소	부산광역시 부산진구 새싹로 149 (연지동)		

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2016.7.13.	정기점검(점검기간 : 2016.07.19 까지, 보고일 : 2016.07.12)		
2018.7.27.	정기점검(점검기간 : 2018.07.19 까지, 보고일 : 2018.07.03)		
2022.8.26.	정기점검(점검기간 : 2022.04.30 까지, 보고일 : 2022.05.24)		
2024.2.2.	국토교통부령 제1235호<2023.8.1.> 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 일부개정(2024.2.2)에 의거 건축물 관리 현황 여부 기재		
2025.6.27.	정기점검(점검기간 : 2025.04.30 까지, 보고일 : 2025.04.30) - 이하여백 -		

297㎜×210㎜[백상지(80 /㎡)]

본