발급확인번호 : MAML-BAMH-IUVH-JLXH-FWFC

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 8. 1.>

집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

건물ID	2120041580005133	고유번호	2820010100-3-11870000	명칭	삼보아파트 가동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/30세대

대지위치	인천광역시 남동구 구월동	지번	1187	도로명주소	인천광역시 남동구 성리로35번길 20-4 (구월동)		
※대지면적	0 ㎡	연면적	2,245.23 ㎡	※지역		※지구	※구역
건축면적	401.76 ㎡	용적률 산정용 연면적	2,039.76 ㎡	주구조	철근콘크리트조	주용도	아파트	층수	지하: 1층, 지상: 5층
※건폐율	0 %	※용적률	0 %	높이	m	지붕	스라브즙	부속건축물	동 ㎡
※조경면적	㎡	※공개 공지/공간 면적	㎡	※건축선 후퇴면적	㎡	※건축선 후퇴거리	m		

건축물 현황					건축물 현황				
구분	층별	구조	용도	면적(㎡)	구분	층별	구조	용도	면적(㎡)
주1	지1	철근콘크리트조	대피소	205.47	주1	4층	철근콘크리트조	아파트	401.76
주1	1층	철근콘크리트조	아파트	401.76	주1	5층	철근콘크리트조	아파트	401.76
주1	2층	철근콘크리트조	아파트	401.76	주1	옥탑층	철근콘크리트조	부대시설	30.96
주1	3층	철근콘크리트조	아파트	401.76			- 이하여백 -		

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

남동구청장

남동구청장인 직인

담 당 자 :
전 화 :

발급일: 2025년 10월 28일

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

297㎜×210㎜[백상지 80g/㎡]

본

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식]

대지위치	인천광역시 남동구 구월동	명칭	삼보아파트 가동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/30세대
지번	1187	지번 관련 주소		도로명주소	인천광역시 남동구 성리로35번길 20-4 (구월동)
				도로명주소 관련 주소	

구분	성명 또는 명칭	면허(등록)번호
건축주		
설계자		
공사감리자		
공사시공자 (현장관리인)		

※주차장				
구분	옥내	옥외	인근	면제
자주식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	대
기계식	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	
전기차	대 ㎡	대 ㎡	대 ㎡	

승강기		
승용 대	비상용 대	
※ 하수처리시설	※ 급수설비(저수조) 구분	수량 및 총 용량
형식	지상	개 ㎥
용량	지하	개 ㎥

인허가 시기	
허가일	1983.8.17.
착공일	
사용승인일	1984.1.11.

※건축물 인증 현황		
인증명	유효기간	성능

건축물 구조 현황	
내진설계 적용 여부 비적용	내진능력
특수구조 건축물 미해당	지하수위 G.L m
기초형식 [ ] 지내력기초 t/㎡) [ ] 파일기초	구조설계해석법: [ ] 등가정적해석법 [ ] 동적해석법

건축물 관리 현황	
관리계획 수립 여부	미해당
건축물 관리점검 현황	
종류	점검유효기간
정기점검	2016.7.19.~2018.7.19.

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2011.4.13.	89년 7월 15일 구획정리완료 지번변경 건축물대장 기초자료 정비에 의거 (층별개요(층번호:`0` -> `1`)) 직권변경	2018.11.23.	`-> `대피소` , `" -> `부대시설`)표제부(건축면적: `0` -> `401.76`,용적율 산정용 연면적:`0` -> `2039.76`)) 직권변경 정기점검(점검기간 : 2014.07.19 까지, 보고일 : 20
2011.10.4.	건축물대장 기초자료 정비에 의거 (층별개요(용도명(TEXT):`		

그 밖의 기재사항

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

본

발급확인번호 : MAML-BAMH-IUVH-JLXH-FWFC

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제4호의2서식] <개정 2023. 8. 1.>

집합건축물대장(표제부, 을) 변동사항

건물ID	2120041580005133	고유번호	2820010100-3-11870000	명칭	삼보아파트 가동	호수/가구수/세대수	0호/0가구/30세대
대지위치	인천광역시 남동구 구월동	지번	1187	도로명주소	인천광역시 남동구 성리로35번길 20-4 (구월동)		

변동사항

변동일	변동내용 및 원인	변동일	변동내용 및 원인
2018.11.23.	16.11.09) 정기점검(점검기간 : 2016.07.19 까지, 보고일 : 20 14.07.21) - 이하여백 -		

297㎜×210㎜[백상지(80 /㎡)]

본