발급확인번호 : MAML-ALMH-XNSY-HWJJ-IJQH

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식] <개정 2023. 8. 1.>

# 집합건축물대장(표제부, 갑)

(2쪽 중 제1쪽)

| 건물ID | 2120043730008088 | 고유번호 | 4128510500-3-07340000 | 명칭 | 백마마을 403동 | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/44세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 대지위치 | 경기도 고양시 일산동구 마두동 | 지번 | 734 | 도로명주소 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 191 (마두동) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ※대지면적 | 49,038 ㎡ | 연면적 | 6,883.7185 ㎡ | ※지역 | 일반주거지역 | ※지구 | ※구역 |
| 건축면적 | 3,626.18 ㎡ | 용적률 산정용 연면적 | 6,586.2265 ㎡ | 주구조 | 철근콘크리트조 | 주용도 | 공동주택(아파트) | 층수 | 지하: 1층, 지상: 22층 |
| ※건폐율 | 15.5 % | ※용적률 | 182.13 % | 높이 | 61.76 m | 지붕 | 철골트러스경사지붕 | 부속건축물 | 동 ㎡ |
| ※조경면적 | ㎡ | ※공개 공지/공간 면적 | ㎡ | ※건축선 후퇴면적 | ㎡ | ※건축선 후퇴거리 | m | | |

| 건축물 현황 | | | | | 건축물 현황 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) |
| 주3 | 지1 | 철근콘크리트조 | 대피소 | 297.492 | 주3 | 4층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |
| 주3 | 1층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 313.4845 | 주3 | 5층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |
| 주3 | 2층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | 주3 | 6층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |
| 주3 | 3층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | 주3 | 7층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |

이 등(초)본은 건축물대장의 원본내용과 틀림없음을 증명합니다.

발급일: 2025년 5월 28일

고양시 일산동구청장

고양시 일산동구청장 직인

담 당 자 :

전 화 :

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

297㎜×210㎜[백상지 80g/㎡]

본

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제3호서식]



| 대지위치 | 명칭 | 호수/가구수/세대수 |
|---|---|---|
| 경기도 고양시 일산동구 마두동 | 백마마을 403동 | 0호/0가구/44세대 |

| 지번 | 지번 관련 주소 | 도로명주소 | 도로명주소 관련 주소 |
|---|---|---|---|
| 734 | | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 191 (마두동) | |

| 구분 | 성명 또는 명칭 | 면허(등록)번호 |
|---|---|---|
| 건축주 | (주) 한양 | 110111-0****** |
| 설계자 | (주) 선진엔지니어링종합건축사사무소 | |
| 공사감리자 | 일산신도시 제5조 공동감리단장 | |
| 공사시공자 (현장관리인) | (주) 한양 | 110111-0****** |

| ※주차장 | 옥내 | 옥외 | 인근 | 면제 |
|---|---|---|---|---|
| 구분 | | | | |
| 자주식 | 796 대 ㎡ | 242 대 ㎡ | 대 ㎡ | 대 |
| 기계식 | 대 ㎡ | 대 ㎡ | 대 ㎡ | |
| 전기차 | 대 ㎡ | 대 ㎡ | 대 ㎡ | |

| 승강기 | | 인허가 시기 |
|---|---|---|
| 승용 대 | 비상용 대 | 허가일 1992.7.1. |
| ※ 하수처리시설 | ※ 급수설비(저수조) 구분 / 수량 및 총 용량 | 착공일 1992.11.1. |
| 형식 하수종말처리장 | 지상 개 ㎥ | 사용승인일 1994.12.19. |
| 용량 | 지하 개 ㎥ | |

| ※건축물 인증 현황 | | |
|---|---|---|
| 인증명 | 유효기간 | 성능 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

| 건축물 구조 현황 | |
|---|---|
| 내진설계 적용 여부 비적용 | 내진능력 |
| 특수구조 건축물 미해당 | 지하수위 G.L m |
| 기초형식 [ ] 지내력기초 t/㎡) [ ] 파일기초 | 구조설계해석법: [ ] 등가정적해석법 [ ] 동적해석법 |

| 건축물 관리 현황 | |
|---|---|
| 관리계획 수립 여부 | |
| 건축물 관리점검 현황 | |
| 종류 | 점검유효기간 |
| | |

| 변동사항 | | | |
|---|---|---|---|
| 변동일 | 변동내용 및 원인 | 변동일 | 변동내용 및 원인 |
| 2005.5.16.<br>2011.10.5. | 고양시 일산구에서 행정관할구역 변경<br>건축물대장 기초자료 정비에 의거 (층별개요(층번호명:`지층` -><br>`지1`)표제부(용적율 산정용 연면적:`0` -> `6586<br>.2265`)) 직권변경 | 2022.3.11. | [행위허가](시)주택과-10594(2022.3.11.)호에 의거<br>백마마을 4단지 승강기 교체(12개동, 20대)<br>- 이하여백 - |

| 그 밖의 기재사항 |
|---|
| |

※ 표시 항목은 총괄표제부가 있는 경우에는 적지 않을 수 있습니다.

본

발급확인번호 : MAML-ALMH-XNSY-HWJJ-IJQH

■ 건축물대장의 기재 및 관리 등에 관한 규칙 [별지 제4호서식] <개정 2023. 8. 1.>

# 집합건축물대장(표제부, 을) 건축물현황



| 건물ID | 2120043730008088 | 고유번호 | 4128510500-3-07340000 | 명칭 | 백마마을 403동 | 호수/가구수/세대수 | 0호/0가구/44세대 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대지위치 | 경기도 고양시 일산동구 마두동 | 지번 | 734 | 도로명주소 | 경기도 고양시 일산동구 강촌로 191 (마두동) | | |

| 건 축 물 현 황 | | | | | 건 축 물 현 황 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) | 구분 | 층별 | 구조 | 용도 | 면적(㎡) |
| 주3 | 8층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | 주3 | 19층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |
| 주3 | 9층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | 주3 | 20층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |
| 주3 | 10층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | 주3 | 21층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |
| 주3 | 11층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | 주3 | 22층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 |
| 주3 | 12층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | | | - 이하여백 - | | |
| 주3 | 13층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | | | | | |
| 주3 | 14층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | | | | | |
| 주3 | 15층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | | | | | |
| 주3 | 16층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | | | | | |
| 주3 | 17층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | | | | | |
| 주3 | 18층 | 철근콘크리트조 | 아파트 | 298.702 | | | | | |

297㎜×210㎜[백상지(80g/㎡)]

본